



PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE





ILUSTRACION DE DISTRIBUCIONES POSIBLES DE LOS RECINTOS PARA MEDIDORES, UBICACION DE INTERCEPTORES FUSIBLES Y CANALES. ESTO NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE OTRAS SOLUCIONES.

NOTA: No se ha indicado la caja para fusibles de manobra ni la caja para equipo de medición eventual

REFERENCIAS:

- Barras de entrada
- Cableado de salida
- Fusibles de salida
- == Fusibles de entrada calibrados

